



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH
DELEGATURA W SANDOMIERZU

ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz
tel./fax: (015) 832-30-00
e-mail: sandomierz@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

2024-03-18

Sandomierz, dnia 18-03-2024

Znak: DS.N.AiB.5183.12.2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej
Góry Wysokie 50
27-620 Góry Wysokie

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy

Kierownik Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach przesyła wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych prac konserwatorskich muru ogrodzeniowego z bramkami i kaplicami wokół kościoła parafialnego.

Wytyczne konserwatorskie:

1. Prace można będzie realizować na podstawie opracowanego wcześniej programu prac konserwatorskich, po uzyskaniu decyzji pozwalającej wydanej przez kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Należy zabezpieczyć konstrukcyjnie spękane fragmenty muru.
3. Tynki można wymienić na nowe, paroprzepuszczalne.
4. Wykonane z piaskowca nakrywy należy doczyścić metodami konserwatorskimi - w trakcie prac zachować ryte na powierzchni kamienia rysunki i napisy – zwłaszcza rytą po stronie południowej sygnaturę z datą 1903.
5. Najbardziej zniszczone płyty (spękane, z dużymi ubytkami) można wymienić na nowe, wykonane również z piaskowca – wyboru płyt należy dokonać pod nadzorem konserwatorskim.
6. Mniejsze ubytki można uzupełnić metodą flekowania.
7. Kamienne elementy dekoracyjne na szczytach bramek i kaplic poddać pracom konserwatorskim.
8. Prace wykonywać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Otrzymują:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej, Góry Wysokie 50, 27-620 Góry Wysokie
- Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy - e-PUAP
- A/a

Podpis

Leszek Polanowski

Kierownik Delegatury